

Boletín Informativo



“La obra de un pueblo”



**Hermandad de Ntro. Padre Jesús de las tres Caidas
y Primitiva Cofradia del Santo Entierro de JHS
y María Santísima en Su Soledad.**



*HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS DE LAS TRES CAÍDAS Y
PRIMITIVA COFRADÍA DE JESÚS DEL SANTO ENTIERRO Y
MARÍA SANTÍSIMA DE LA SOLEDAD
DE
VALVERDE DEL CAMINO*

Queridos hermanos y hermanas, vecinos de Valverde del Camino.

Hoy quiero trasladaros mi orgullo de pertenecer a esta Comunidad Valverdeña.

En los tiempos que corremos hay momentos duros y hechos que marcan y prueban a las personas. El pasado 18 de Febrero del 2010 ocurrió uno de estos malos tragos, el derrumbe de la cubierta del Camarín del Señor del Santo. Una vez digerido el primer instante lo primero que se me venía a la cabeza era "cuánto tiempo nos llevaremos sin Ermita", personalmente mi mente decía que varios años, pero mi corazón me exigía que mucho menos. Mis dudas se resolvieron en cuestión de 24 horas, la mañana siguiente al derrumbe tuvimos la prueba evidente de que la Ermita está en el corazón de los Valverdeños, allí aparecieron más de 100 personas, todas dispuestas a echar una mano, con furgonetas y camiones, para trasladar todos los enseres en el tiempo mínimo requerido y poner a salvo el patrimonio de la Hermandad, al mediodía estaba todo trasladado y sin ningún tipo de percance ni material ni lo más importante humano.

La primera Junta de Gobierno fue inmediata. En ella se decidió ponernos manos a la obra y organizar cuantos actos pudiésemos programar para lograr fondos para la restauración que nos esperaba. Nos marcamos dos premisas, la primera era que sólo encargáramos trabajos previamente presupuestados y que contáramos con el dinero suficiente para realizarlos y la segunda que todos los trabajos deberían ser autorizados y revisados por los técnicos municipales y por el hijo de uno de los arquitectos que diseñaron la Ermita D. Juan Antonio Balbontín. Hemos

cumplido con estas obligaciones, todo está pagado y todo está realizado con el mayor mimo y respeto posible.

Han sido multitud de actos los realizados para sufragar los gastos, unos promovidos por la Hermandad y otros, ideas geniales de Hermanos, en todos ellos la colaboración del Pueblo ha sido inmejorable.

Quiero agradecer en nombre de la Junta de Gobierno y de toda la Hermandad de los Capiruchos Negros a todo el pueblo de Valverde y a todas las personas que han colaborado desinteresadamente por esta causa y en especial al Consorcio de Salvamento y Bomberos de Huelva, a la Guardia Civil, a todos y cada uno de los empleados municipales, a la Banda de Música Municipal, a la Real Agrupación artística de aficionados de Valverde, a todas las Hermandades de Gloria y Penitencia de Valverde, muy especialmente a nuestro Párroco D. José Ramos Ramos, a nuestro anterior alcalde D. José Cejudo Sánchez y al actual D. Miguel Ángel Domínguez y toda la Corporación Municipal por su actuación inmediata y su apoyo incondicional, a todo el tejido empresarial, comercial e industrial del Pueblo, a todas las Asociaciones Sociales, Deportivas y Culturales de Valverde.

Y me van a perdonar pero quiero trasladar mi agradecimiento eterno, mi orgullo y satisfacción por haber contado con una Junta de Gobierno que me han demostrado su honradez, entrega, disciplina y saber en todo momento sumar esfuerzos y conseguir con ello que este año haya sido una verdadera comunión entre nosotros. Todos y todas han sabido estar a la altura de las circunstancias, no nos hemos dejado llevar por nuestros corazoncitos y siempre ha prevalecido el esfuerzo común ante el personal. Creo firmemente que nuestra Hermandad y nuestro espíritu salen reforzados de toda esta tarea y con ello seguro que lograremos cualquier dificultad, proyecto, obra o esfuerzo que nos presente la vida.

GRACIAS.

EL HERMANO MAYOR.

Fdo. Manuel Pablo Romero Boza.



El Señor del Santo vuelve a su casa.

Volver a nuestra casa después de una larga temporada fuera de ella, es uno de los sentimientos más confortantes y agradables.

Pero, claro está, tenemos que tener sumo cuidado al atribuir a Jesucristo o a una imagen suya la manera de sentir puramente humana.

Jesucristo, como hijo de Dios, está presente en todas partes, y donde verdaderamente está a gusto aquí en este mundo nuestro, es en los templos vivos, que son los corazones de los que le aceptan y le aman. Ya decía el a la Samaritana: " Créeme mujer: se acerca la hora en que ni en este monte, ni en Jerusalén daréis culto al Padre; los que quiera dar culto verdadero, adorarán al Padre en espíritu y verdad.

No podemos olvidar esta advertencia de Jesús, pero tenemos también que aceptar que los lugares sagrados, Templos, Ermitas del Señor, de la Virgen o de Santos, tiene algo, una unción especial, fruto de una devoción de larga tradición, que nos ayuda en la veneración de las Santas Imágenes.

Por eso es una alegría muy grande, que compartimos con la Hermandad de Capiruchos Negros y con toda la Parroquia de Valverde del Camino, que haya llegado la hora de que la venerada imagen de Ntro. Señor de las Tres Caídas vuelva a su casa.

Nos congratulamos con la Hermandad, de la terminación de las obras de restauración y consolidación de la Ermita, y reconocemos y agradecemos su esfuerzo y su trabajo en el llevar a cabo esta obra.

Gracias también, a todos los que con generosidad han colaborado.

Que el Señor del Santo, desde su remozada Ermita, siga bendiciendo y confortando a este pueblo de Valverde del Camino.

D. José Ramos Ramos
Párroco



Valverde no tiene techo

Yo creo que a la inmensa mayoría de los valverdeños y valverdeñas se nos encogió el corazón cuando el 18 de febrero conocimos la noticia del derrumbe de parte de la cubierta de la Ermita del Santo. El impacto hizo que fuera una de esas noticias en las que recordamos perfectamente dónde y qué estábamos haciendo en esos momentos. Yo estaba en el campo disfrutando del carnaval con amigos y familia como la mayoría de los valverdeños, y en cuanto recibí la llamada me vine a ver qué pasaba, a evaluar la situación y a ponerme a disposición de la Hermandad de los Negros para que el Ayuntamiento hiciera lo que tuviera que hacer. Y así fue. Nos producía desasosiego ver el cielo desde el interior de la ermita, nos inquietaban las nubes que seguían amenazando lluvia, y nos producía pavor el mero hecho de pensar en la posibilidad de que la ermita tuviera aluminosis. Afortunadamente esos presagios se desvanecieron a base de estudios técnicos, el agua no volvió a caer con la misma fiereza y se pudieron comenzar los trabajos de reparación; unos trabajos que ya han concluido y que han servido para dejar esta joya arquitectónica y emocional de Valverde del Camino en perfecto estado. La Hermandad de los Negros nunca ha estado sola. Desde que cayó la primera teja, instituciones, asociaciones y particulares se han remangado los brazos para arrimar el hombro. Valverde se ha portado un poco como el cirineo del paso del Señor del Santo, y ha hecho que la restauración sea ya hoy una realidad. El titular de su cofradía volverá pronto a su casa, con la cubierta nueva, arreglada y lista para aguantar algún que otro chaparrón, y lo hará porque todo un pueblo se ha volcado con su ermita. La ermita tiene un techo nuevo, pero Valverde ha demostrado una vez más que a la hora de ayudar, es un pueblo que no tiene techo para sus retos. Gracias, Valverde. Vuestro alcalde se siente orgulloso de todos y cada uno de ustedes.

Miguel Ángel Domínguez
Alcalde de Valverde del Camino





EXCMO. AYUNTAMIENTO DELEGACION DE URBANISMO

ANTECEDENTES

En el mes de abril del año 2.005, dirigentes de la Hermandad del Santo, se dirige al Excmo. Ayuntamiento solicitando colaboración, de los Servicios Técnicos Municipales

de Urbanismo para que inspeccionen la Ermita y determinar el estado que presentaba parte de la cubierta del edificio, concretamente la zona que cubre el palco del órgano.

A la vista de ello, el Señor Alcalde solicita informe al Arquitecto Técnico Municipal, girándose visita de inspección técnica de la que se informa que se observaba exteriormente una considerable flectación de los dos paños existentes, por lo que se procedió a su inspección interiormente con la apertura de una cata, detectándose una importante oxidación en la viguería metálica con pérdida de sección y por consiguiente de su resistencia, causada por importantes humedades concentradas en la cámara entre el falso techo y la cubierta, careciendo de aireación en su interior.

Una vez conocido el estado de la cubierta, se tomó la decisión de la sustitución de los dos faldones afectados por peligro de derrumbe, instalándose las oportunas ventilaciones a la cámara para su aireación.

DERRUMBE DE LA CUBIERTA DEL CAMERINO

El día 18 de febrero del pasado año, se produjo de forma fortuita, el derrumbe parcial de la cubierta de los dos cuerpos del camerino de la imagen del Santo, correspondiente al lado de la Epístola y a un sector del cuerpo central donde se ubica la imagen, acudiendo al día siguiente miembros del Equipo de Gobierno Municipal, Dirigentes de la Hermandad, Técnicos Municipales con personal de obras, Policía Local y Servicio de Extinción de Incendio Provincial, para poder determinar el alcance de los daños producidos, así como las actuaciones urgentes a realizar, solicitando a los Servicios Técnicos Municipales de Urbanismo informe sobre la situación y causas de los hechos, de la cual se elaboró el siguiente documento:

Los Servicios Técnicos Municipales, en relación con la visita de inspección realizada en el pasado día 19 del presente mes de febrero al edificio de la Ermita del Santo, como consecuencia del derrumbe sufrido el día 18,



EXCMO. AYUNTAMIENTO DELEGACION DE URBANISMO

INFORMAN:

1. Bajo la coordinación de los responsables municipales, se acude al inmueble hacia las diez de la mañana junto con el resto de operarios municipales, Policía Local y miembros del Servicio de Extinción de Incendios Provinciales y los responsables de la Hermandad titular de la Ermita, así como hermanos cofrades pertenecientes a la misma.

2. Con la autorización de la Policía Local que había precintado el acceso al edificio, se decide penetrar en el templo acompañados del Segundo Teniente de Alcalde del municipio y del Hermano Mayor de la cofradía, comprobándose el derrumbe parcial, aproximadamente unos 20 metros cuadrados, del faldón de cubierta y del falso techo de los cuerpos del camerino de la imagen del Santo, correspondientes al lado de la Epístola y a un sector del cuerpo central donde se ubica la imagen. Así mismo, se accede a las dependencias situadas bajo estos cuerpos y que sirven de almacén a la cofradía, ya que podrían verse afectadas por el derrumbe producido, al acumular el forjado que las cubre todo los escombros del derrumbe producido, constituyendo esta sobrecarga un esfuerzo adicional al uso común.

3. A resulta de esta inspección ocular, se decide que por parte de los operarios municipales procedan al apuntalamiento del almacén, pese a no observarse fisuras de consideración que puedan ser achacables al derrumbe, garantizando el desalojo de los enseres de la cofradía con las debidas condiciones de seguridad, ayudando a la estructura en una sobrecarga excesiva, desconociendo el tiempo que podría permanecer o por el contrario incrementarse los derrumbes. Así mismo se decide impedir el acceso público al templo, limitando estas autorizaciones al personal autorizado, responsables de la coordinación o profesionales de medios informativos.

4. La cubierta afectada se encuentra ejecutada por un forjado unidireccional, constituido por viguetas de hormigón prefabricado de unos 4 metros de luz aproximadamente, que descansan sobre muros de carga sin zuncho de atado y formación de calles entre viguetas a base de bóvedas de descarga realizadas con rosca de ladrillos macizos rellena de catifa, por ultimo cuenta con capa de mortero para regularización y teja cerámica curva tomada con mortero de cal. Bajo esta formación aparece la cámara de ventilación y la bóveda ejecutada con doble tablero de ladrillo macizo revestida por ambas caras con mortero de cal, enfoscado y enlucido de yeso como terminación, rematado con pintura blanca.



**EXCMO. AYUNTAMIENTO
DELEGACION DE URBANISMO**



5. Realizada detenidamente la inspección técnica ocular de lo acontecido, se concluye lo siguiente:

"La vigería de hormigón armado prefabricado auto portante doble T que constituye el soporte de la cubierta, presenta pérdida de masa de hormigón en su ala inferior, así como oxidación de su armadura con pérdida de



**EXCMO. AYUNTAMIENTO
DELEGACION DE URBANISMO**

largo de toda su longitud, indicando que el hormigón que las recubre en su totalidad ha sufrido un proceso degenerativo en su conjunto.





**EXCMO. AYUNTAMIENTO
DELEGACION DE URBANISMO**

11 Se aprecia que el rosetón existente en la fachada este de la ermita se encuentra cegado, lo que pone de manifiesto que la cámara existente entre el falso techo y la cubierta, no realiza la función para la cual fue diseñada, al carece de la oportuna ventilación.



11 Ambas situaciones expuestas, se pueden relacionar si la cámara de ventilación ha tenido un grado de humedad elevado como resultado de fenómenos como la condensación atmosférica.

6. Se procede junto con los bomberos provinciales, a cubrir con carácter provisional y urgente, pues se preveían lluvias y vientos intensos para el fin de semana, mediante un toldo plastificado atirantado a los paramentos el hueco existente en la cubierta ocasionado por el derrumbe. Evitando y protegiendo el camarín y el almacén de las incidencias climáticas.

7. El pasado lunes día 22 se procedió por los servicios de Vías y Obras a la retirada íntegra de los escombros. Se pretendía así mismo incorporar una cubierta ligera en sustitución del toldo, observándose en esos momentos que el resto de la vigería existente se encuentra en ruina inminente, por lo que se optó por retirar urgentemente a los operarios para evitar daños

8. Dentro de las labores técnicas realizadas, se ha procedido al envío de una muestra de la vigería al laboratorio homologado de la construcción ASTM.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DELEGACION DE URBANISMO

para su análisis de sus características técnicas y composición de materiales, quedando a la espera de los resultados.

9. A la vista de la situación de ruina inminente que actualmente presenta, se debe realizar su demolición inmediata, mediante los medios oportunos que garanticen la seguridad tanto del edificio como de los operarios contratados.

10. Por todo lo expuesto se estima conveniente y necesario realizar un chequeo por un gabinete especializado, de toda la estructura de la cubierta del edificio, para analizar el estado en el que se encuentra el forjado de cubierta, revisando las ventilaciones de las distintas cámaras que existan, para poder garantizar la seguridad del uso del edificio.

Lo que pongo en su conocimiento a los efectos que estime oportunos.

Valverde del Camino a 25 de febrero de 2.010

LOS SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES

Por otro lado, los resultados de los análisis efectuados por el laboratorio de la construcción ASTM sobre la vigería de hormigón, fueron contratados y sufragados sus costes por este Excmo. Ayuntamiento, en el cual se ponía de manifiesto que no existían patologías relevantes en cuanto a los materiales empleados en su elaboración que fuesen la causante del derrumbe de la cubierta, por lo que desde el punto de vista técnico se concluyó, que la causas fueron las fuertes condensaciones que se originaron durante los cambios climáticos, en el interior de la cámara que existía entre la cubierta y el falso techo abovedado, al carecer de ventilación natural.

ACTUACIONES REALIZADAS

A la vista de la conclusión técnica, se lleva a cabo una reunión entre representantes del Gobierno Municipal, Directivos de la Hermandad del Santo y Arquitecto Técnico Municipal, en el cual se pone de manifiesto la situación, acordándose realizar dos actuaciones de forma urgente por este Ayuntamiento. En primer lugar, licitar las obras de la construcción de una nueva cubierta en la zona siniestrada, invitando a tres empresas de la Localidad, y en segundo lugar, realizar encargo a un laboratorio de la construcción, en el que se lleve a cabo un estudio exhaustivo del estado que presentan los elementos estructurales de las distintas cubiertas del



**EXCMO. AYUNTAMIENTO
DELEGACION DE URBANISMO**

Las obras fueron adjudicadas a la constructora Manuel Caballero Sánchez, las cuales se ejecutaron en un periodo breve de tiempo, cuyos costes fueron financiados a partes iguales entre este Ayuntamiento y la Hermandad del Santo. Así mismo, las obras fueron diseñadas y dirigidas por los Servicios Técnicos Municipales de Urbanismo, consistiendo en la demolición íntegra de la cubierta siniestrada, construyéndose otra mediante perfilera metálica empotrada en zuncho perimetral, rasillones cerámicos, material térmico-acústico, capa de compresión con hormigón armado y teja árabe con mortero bastardo. Así mismo, se reparó el falso techo abovedado de ladrillo por tabla y se crearon rejillas de ventilación para la cámara existente.

Por otro lado, en cuanto al estudio técnico de solidez de las cubiertas, fue encargado al laboratorio de la construcción Vorsevi S.A., en el cual ponen de manifiesto el óptimo estado que presentan, si bien, aprecian humedades importantes en techos y paredes, siendo las primeras causadas por condensaciones en el interior de la cubierta principal, al carecer de registros de ventilación, y la segunda por falta de mantenimiento del edificio. Los costes de los trabajos e informe presentado por el laboratorio fueron sufragados con fondos municipales.

A la vista del documento técnico del laboratorio, los representantes de la Hermandad deciden efectuar nuevas obras en la techumbre del cuerpo principal del edificio, adjudicándose a la empresa Multiservicios Valverde S.L.U., consistiendo en realizar ventilaciones a las cámaras de la cubierta principal, por lo que se procedió al levantado de tejas y entablado de ladrillo, aperturas de huecos en tabiques divisionarios entre cámaras, sustituir el entablado demolido por rasillones cerámicos, colocándose las tejas retiradas inicialmente, así como piezas especiales para su aireación.

Una vez finalizadas las obras, se ha procedido al pintado íntegro de todo el edificio y a su limpieza general, para su nueva reapertura.

Valverde del Camino, 2 de febrero de 2011

El Alcalde,

Don Miguel Ángel Domínguez Alonso.



*HERMANDAD DE NTRRO. PADRE JESÚS DE LAS TRES CAÍDAS Y
PRIMITIVA COFRADÍA DE JESÚS DEL SANTO ENTIERRO Y
MARÍA SANTÍSIMA DE LA SOLEDAD
DE
VALVERDE DEL CAMINO*

**BALANCE INFORMATIVO DE GASTOS EN LAS OBRAS DE
RESTAURACIÓN ERMITA DE SAN SEBASTIÁN**

FASES:

1º.- DEMOLICIÓN Y DESESCOMBRO

Realizado todos los trabajos por Operarios del Excmo. Ayuntamiento.

10	Cubas de material de derribo	250,00
2	Técnicos Municipales, evaluación de daños	1000,00
1	Maestro de obras	1000,00
2	Parejas de peón y oficial de albañilería	1500,00
1	Instalación toldo plástico para cubierta provisional	500,00
TOTAL		4250,00

2º.- LABORATORIOS

Encargados, decepcionados y facturados al Excmo. Ayuntamiento

1	Análisis de piezas de vigas y su deterioro	140,00
2	Catas, Análisis, propuestas de actuación y documentación de todas las cubiertas	1755,00
TOTAL		1895,00

3º.- REPOSICIÓN, REPARACION Y SANEAMIENTO DE CUBIERTAS

	Total obras de cubiertas camarines	16359,00
	Total obras nave central, cúpula, linterna y azotea	12590,40
TOTAL		28949,40

4°.- CRISTALERIA Y HERRAJE

	Reja de hierro camarín del Señor y Soporte de Cruz	513,00
	Cristalería ventanas de la Ermita	375,00
	Restauración vidrieras	750,00
	Cerradura	
	TOTAL	1638,00

5.- PINTURAS, GRIETAS, LIMPIADO DE PIEDRAS Y RESTAURACIÓN DEL PORTICO.-

	Pintura exterior Ermita	5750,00
	Pintura interior Ermita	5360,00
	Pintura de pan de oro y colocación	251,37
	Restauración y reposición Pórtico entrada Principal Ermita	585,80
	TOTAL	11947,17

6°.- FONTANERIA

	Instalación de Tuberías y Reposición del Lavabo y taza W.C.	178,00
	TOTAL	178,00

7°.- RESTAURACIÓN DE MADERAS Y CARPINTERÍAS

	Compra de madera para 16 nuevos bancos y barnizado	1203,00
	Restauración mueble Sacristía	600,00
	Restauración bancos Antiguos	1476,00
	Restauración del Cancel de Entrada y Puertas Interiores	2800,00
	TOTAL	6079,00

8°.- ELECTRICIDAD

	Reposición de Cableado, Focos, Apliques, Interruptores y Bombillas	313,95
	TOTAL	313,95

9°.- JARDINERIA

	Tala, Poda y Limpieza del Jardín de la Ermita	1000,00
	TOTAL	1000,00

10°.- ESCAYOLAS

	Mueble Almacén	700,00
	Retablo Camarín del Señor (Altar Mayor)	900,00
	TOTAL	1600,00

11°.- SOLERÍAS

	Restauración, Pulimentado y abrillantado de solerías de Nave Central y Sacristía	1174,78
	TOTAL	1174,78

12°.- MOBILIARIO Y ENSERES

	Reposición Mesa del Quinario	250,00
	TOTAL	250,00

TOTAL OBRAS Y RESTAURACIÓN DE ERMITA

59275,30