

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACION DE LA IGLESIA PARROQUIAL “NTRA SRA DEL REPOSO” DE VALVERDE DEL CAMINO (HUELVA)

PROMOTOR: PARROQUIA de Ntra. Sra. del Reposo

MODIFICACION 2 RECUPERACIÓN DE LA CAPILLA BAUTISMAL

Desde inicio de las obras, se tuvo un interés especial en la puesta en valor de la capilla bautismal, que, al no estar en uso, había pasado a ser un lugar accesorio. Toda esta zona corresponde a la ampliación del SXVIII¹ y concretamente además de la capilla bautismal, la de Sr Castilla y sus descendientes

Posteriormente hasta llegar a nuestros días, tuvo diversas utilidades, pasando por distintos cambios de configuración

En el desalojo de enseres de la capilla bautismal para el inicio de las obras, y en concreto tras el desmontaje del retablo existente en el paramento que separa la capilla donde se encuentra la Pila Bautismal y la capilla que hasta el momento ha sido utilizado por la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas y Primitiva Cofradía del Santo Entierro de JHS y María Santísima de la Soledad, se constata la existencia del hueco de paso que comunicaba las dos capillas, función que debió tener para dar más posibilidades de utilización a la capilla bautismal.

Esta opinión se sustenta en que desde la capilla o sala de la pila bautismal se aprecia una fisura en el paramento en forma de arco, además de diferencias de los tonos de vidriado de la cerámica existente en el zócalo de la capilla en el ámbito del hueco con respecto al resto del perímetro.

A su vez y desde el interior de la capilla anexa, tras el desmontaje del retablo se comprueba la existencia de dicho hueco que se encuentra cegado con un tabique de ladrillo hueco simple y no un camarín como aparece en los croquis de la ampliación, opción que debió ser cuando eran capillas independientes.

Entre las dos estancias existe una diferencia de cotas de aproximadamente de 6cm, estando el suelo de la de la pila bautismal elevado con respecto a la anexa.

La solería existente en la capilla de la pila bautismal es de mármol y badosa hidráulico el de la sala anexa. Se comprueba que en esta y justo detrás del retablo en espesor del muro, la solería que encontramos es la misma que la de la pila bautismal y no hidráulica, lo que corrobora la evidencia de que ambas capillas estaban unidas, criterio que hemos sopesado de recuperar ya que al desaparecer los retablos no tenía sentido mantener esa división.

¹ Ver el extenso estudio en “Rastros del S XVIII en Valverde del Camino” de D. Andres Bruno Romero Mantero (Imprenta Beltrán Julio de 2016) que desarrolla la ampliación de la iglesia de donde se han tomado datos

Por esta razón se decide recuperar el paso entre ambas capillas mejorando además la funcionalidad de uso de los dos espacios y la puesta en valor de bautisterio







En las fotos aportadas se refleja el proceso seguido en la recuperación del hueco de paso y en especial la de la capilla bautismal, que sin uso se había convertido en un almacén que ahora se pone en valor

Huelva octubre de 2018

El Arquitecto